

Chronologie des travaux de 1955 à 2016

- **1955**
 - . 14 mai, création de l'Association des Amis de Sainte Victoire
 - . 2 juin, donation du terrain situé autour du Prieuré par la municipalité de Vauvenargues
 - . 15 octobre, approbation de cette donation par arrêté préfectoral
- **1956/1957**
 - . Premiers nettoyages de la chapelle qui avait été transformée en bergerie
 - . Destruction des murs obstruant les fenêtres ; mise en place de châssis avec verre armé
 - . Apposition provisoire d'une protection métallique sur les voûtes de la chapelle
 - . Premiers nettoyages de l'esplanade encombrée de débris et de végétation
 - . Vidange de la citerne pleine de décombres et de détritrus
 - . Installation d'une cloche sur le clocher encore debout (1957)
- **1958**
 - . Déblaiement des ruines du monastère
 - . Déblaiement de l'ancien cloître
- **1959**
 - . Surélévation du socle dans le chœur de la chapelle sur lequel repose l'autel
 - . Mise en place d'une statue de la Vierge dans la niche reconstruite du chœur
 - . Création d'un placard-sacristie
 - . Comblement de l'espace devant le local « Elzéar » et fermeture de l'arcade par des agglos
 - . Reconstruction du mur de soutènement séparant l'esplanade de la fosse
 - . Mise à l'horizontale de l'esplanade
- **1960 à 1963**
 - . Mise en place d'une statue de la Vierge (80 kg) sur la façade de la chapelle
 - . Réfection de la partie émergente de la citerne et fermeture par une tôle de protection
- **1964**
 - . Reconstruction de la voûte du mur perpendiculaire à la chapelle
 - . Mise en place d'un petit autel en plein air
 - . Plantation d'un cèdre contre la citerne
- **1965**
 - . Finition des déblaiements du monastère
 - . Début de la reconstruction du monastère et du local « Elzéar »
 - . Réparation du mur de clôture est et Mise en place d'une porte
- **1966**
 - . Finition des murs pignons nord et sud du monastère
 - . Percement d'une fenêtre côté sud
 - . Finition du local « Elzéar »
- **1967**
 - . Reconstruction de la partie médiane du mur nord de la chapelle
 - . Mise en place des équipements du monastère transformé en refuge
- **1968**
 - . Mise hors d'eau du monastère par la mise en place de la toiture

- **1970/1973**
 - . Reconstruction d'une partie de la voûte du cloître
 - . Aménagement du « balcon du Prieur »
 - . 27 mars 1971, régularisation par acte notarié de la donation des terrains par Vauvenargues
- **1974 /1976**
 - . Construction du « logis du Prieur »
- **1976/1979**
 - . Préparation de la réfection de la toiture de la chapelle
- **1980 :**
 - . Réfection de la toiture de la chapelle par l'entreprise Besset
- **1987 / 1988**
 - . Installation, ajustage et peinture de la porte côté Est
 - . Opération « Sisyphé » de récupération de pierres taillées jetées sous la brèche
 - . Confection de banquettes sur l'esplanade, remplacement de la pompe de la citerne
- **1989**
 - . Création du groupe de retraités « lei bastisseire »
 - . Réfection des canalisations d'amenée des eaux de pluie
 - . Réfection complète de l'intérieur de la chapelle
 - . Incendies autour du prieuré. Le mouton de la cloche est brûlé
 - . Nettoyages autour du Prieuré des zones brûlées et replantations aux abords du Prieuré
- **1990**
 - . Installation d'un insert à foyer fermé dans la cheminée du logis
 - . Réalisation des W.C. extérieurs en contrebas de la chapelle
 - . Confortation du mur au nord de la chapelle
 - . Réfection du clocher
 - . Rehaussement du mur de la terrasse au nord de la chapelle
 - . Déblaiement de la première cave du monastère
 - . Découverte de la crypte dans la chapelle ; recueil d'ossements humains
- **1991**
 - . Hélicoptage de 40 tonnes de matériaux pour la reconstruction du porche
 - . Reconstruction du porche par les Compagnons du Devoir de Marseille
 - . Réfection de la partie supérieure du clocher
 - . Déblaiement de la cave du monastère. Confection d'un escalier et mise en place d'une porte
 - . Étalement de la voûte
- **1992 :**
 - . Rejointoiement du mur Est du « logis du Prieur »
 - . Restauration de la voûte et des murs de la cave du Monastère
 - . Dégâts de la foudre sur le clocher et l'entrée chapelle
 - . Déblaiement 2^e cave du monastère
 - . Consolidations provisoires du clocher suite aux dégâts de la foudre
 - . Poursuite des replantations
- **1993**
 - . Réfection des portes du monastère et inversion du sens d'ouverture
 - . Hélicoptage des tôles de la toiture du monastère
 - . Réfection totale de la toiture du monastère
 - . Travaux de restauration de ses parties détériorées

- . Rejointoiement du mur nord du logis.
- . Protection contre la foudre des parties métalliques de la chapelle et du monastère
- **1994**
 - . Réfection partielle du petit « oratoire ».
 - . Rejointoiement du mur Est du monastère et reprise de l'étanchéité du toit « Elzéar »
 - . Amélioration du logis : mise en hauteur du bat-flanc
- **1995**
 - . Installation d'un autel en marbre ; inauguration le 28 octobre par Mgr Billé
- **1996**
 - . Consolidation du mur entourant le petit « oratoire »
 - . Réfection en acier des bat-flanc du monastère
 - . Fermeture du cloître avec une porte barreaudée et une grille
- **1997**
 - . Surélévation du mur Est
 - . Mise en place dans la chapelle de 14 stations en bois
 - . Réfection complète de la toiture du monastère par l'entreprise Triangle
 - . Rejointoiement de pierres des faces nord, sud et est de la chapelle
- **1998**
 - . Aménagement du chemin d'accès aux W.C.
 - . Rejointoiement des façades de la chapelle et du monastère
- **1999**
 - . Réparation de la cheminée du monastère
- **2000**
 - . Réalisation d'une ouverture dite « balcon du Prieur », par les Compagnons du Devoir
 - . Installation d'une barrière de sécurité protégeant la fosse
 - . Déblaiement de la 2^e cave du monastère
- **2001**
 - . Restauration de la façade du monastère
 - . Réalisation de murets sur l'esplanade
 - . Poursuite du déblaiement de la 2^e cave
- **2002**
 - . Rénovation et homogénéisation des panneaux d'information du public
 - . Confection d'une calade sur le chemin d'accès à la Croix de Provence
 - . Poursuite du déblaiement de la 2^e cave du monastère
 - . Réalisation d'un site internet
- **2003**
 - . Reconstruction des voûtes de la cave et mise en place du plancher du monastère
 - . Premières négociations avec le SIVU
- **2004**
 - . Label « Grand Site de France » décerné à la montagne Sainte Victoire
 - . Construction d'un muret en bordure du porche d'entrée
 - . Poursuite des reboisements et arrosages
- **2005**

- . Participation avec le Grand Site à l'amélioration du chemin des Venturiers
- . Rehaussement des murs des W.C. extérieurs
- . Réfection du chemin d'accès aux W.C.
- . Enlèvement des pierres de la calade en vue de sa réfection
- . Vérification de l'étanchéité des parois internes de la citerne

- **2006**

- . Début de la réfection de la calade
- . Élaboration du partenariat avec le « Grand Site » pour la réalisation de l'important programme de mise en valeur et de sécurisation du Prieuré comprenant :
 - . mise en place d'un parapet de sécurité sur la brèche
 - . dégagement complet de la fosse
 - . mise en place d'une passerelle d'accès à la brèche
 - . restauration complète de l'intérieur du monastère
 - . réfection de la partie émergente de la citerne
 - . protection contre la foudre de l'ensemble du site
- . Réalisation par un sculpteur bénévole des statues de St Jean et de St Honoré

- **2007**

- . Poursuite de la réfection de la calade
- . Installation des statues dans les niches du porche.
- . Mise en place d'une « commission travaux » et d'un « Comité de pilotage »
- . Début des travaux de mise en valeur et de sécurisation

- **2008**

- . Amélioration des panneaux d'information du public à l'intérieur de la chapelle
- . Amélioration des aménagements du logis de l'association
- . Poursuite des travaux de démolition des aménagements du monastère
- . Sablage des murs et de la voûte et rejointoiement des pierres ; finition par enduit
- . Réaménagement complet avec nouveau mobilier et mise en place d'un plancher en chêne
- . Installation d'une nouvelle cheminée.
- . Réouverture des 4 portes côté cloître. Mise en place de panneaux vitrés
- . Sécurisation de la brèche par la mise en place d'un parapet
- . Mise en place de passerelles métalliques au-dessus de la fosse
- . Dégagement de l'escalier partant de l'esplanade et mise en place d'un escalier métallique
- . Démolition de la partie émergente de la citerne
- . Mise en place d'un échafaudage de 9 mètres de haut pour vérification des parois internes
- . Reconstruction de l'édicule
- . Réfection des canalisations d'amenée des eaux de pluie
- . Protection contre la foudre de l'ensemble du site
- . Poursuite du déblaiement de la fosse
- . Remise au jour de l'escalier de « septante marches », sécurisation de ces marches
- . Déblaiement de l'ancienne chapelle Venture, devant le local « Elzéar »

- **2009**

- . 27 mai : inauguration des travaux
- . Amélioration et homogénéisation de la signalétique.
- . Élaboration d'un programme de recherches bibliographiques

- **2010**

- . Reprise de la réfection de la calade
- . Démolition des anciens w.c. et terrassement pour l'installation de nouvelles toilettes
- . Hélicoptage et installation des toilettes modernes dites à « lombricompostage »
- . Aménagement du sentier au nord de la chapelle
- . Finition de la terrasse nord

- **2011**
 - . Poursuite des travaux de la calade
 - . Consolidation dans la fosse des murs et des marches
 - . Installation d'une sono dans la chapelle pour diffusion d'un fonds sonore
 - . Déblaiement de la grotte au fond de l'aven

- **2012**
 - . Nettoyage de la citerne et réfection de l'enduit d'étanchéité de la citerne
 - . Toujours la calade ... à petits pas

- **2013**
 - . Construction, à droite de l'entrée de l'esplanade, d'un « amphithéâtre »
 - . Réparation des infiltrations d'eau à la base du clocher
 - . Finition du nettoyage de la grotte au fond de la fosse
 - . Habillage en pierres de la poutre de béton sous le mur bordant l'ancienne chapelle Venture

- **2014**
 - . Fin de la construction de l'amphithéâtre, à l'entrée du Prieuré
 - . Restauration du mur d'enceinte nord par le Grand Site Sainte-Victoire
 - . Lancement du projet de reconstruction du Cloître
 - . Collaboration avec la Fondation du Patrimoine pour une campagne d'appel aux dons
 - . Lancement du projet de vitraux pour la chapelle
 - . Écriture du livre des 60 ans de l'association
 - . Refonte complète du site internet

- **2015**
 - . Étanchéité du clocher et du soubassement sud de la chapelle
 - . Poursuite de la réfection de la calade
 - . Préparation de la fête des 60 ans : 5 vidéos, publication de l'ouvrage " *Une fabuleuse Histoire d'hommes* ", etc..
 - . Écriture du livre " *Un bâtisseur sur Sainte-Victoire* "
 - . Suivi des dossiers pour les projets vitraux et cloître
 - . Installation d'un échafaudage dans la citerne et nettoyage de la cuve
 - . Dans la chapelle, confection et mise en place d'un meuble présentoir, de petits chevalets présents, d'un tabernacle
 - . Dans la cave : installation d'un poste de travail avec rangements et éclairage autour de l'établi
 - . Réfection de la piste des Venturiers par le Grand Site Sainte-Victoire

- **2016**
 - . Préparation de l'installation des vitraux dans la chapelle :
 - Dépose des grilles, vitres, barreaux, pose de protections provisoires sur les 6 baies
 - Rejointoiement des pierres taillées dans les embrasures des baies
 - . Réhabilitation du cloître :
 - Préparation du chantier : évacuation des matériaux et matériels stockés
 - Creusement d'une tranchée de 1m 60 de profondeur longeant l'ancien mur du cloître
 - Démolition de l'appentis du fond, des étagères et du socle en béton dans la partie couverte
 - Démontage de la grille intérieure, installation de cette grille sur l'entrée Est du Prieuré
 - Fondation et élévation du mur de doublage en béton cyclopéen, poursuite du mur jusqu'au départ de la voûte
 - Encadrement des deux baies voûtées en pierre de Vers
 - Installation du coffrage de la voûte et début de sa réalisation
 - . Poursuite de la réfection de la calade

- . Suppression de la "banquette" en dalle de Bibémus, longeant le côté ouest de l'esplanade
- . Décrépissage de la citerne et cuvelage étanchéité jusqu'à 3m 40
- . Installation d'un portillon menant aux caves, réalisation d'un deuxième établi et de rangements
- . Réparation du groupe électrogène fournissant du 220 V ; installation d'un deuxième tableau électrique (et de prises 220 V) dans le Logis ; les deux alimentations sont séparées
- . Amélioration de l'accès aux toilettes : marches maçonnées