

Chronologie des travaux de 1955 à 2017

- **1955**
 - . 14 mai, création de l'Association des Amis de Sainte Victoire
 - . 2 juin, donation du terrain situé autour du Prieuré par la municipalité de Vauvenargues
 - . 15 octobre, approbation de cette donation par arrêté préfectoral
- **1956 / 1957**
 - . Premiers nettoyages de la chapelle qui avait été transformée en bergerie
 - . Destruction des murs obstruant les fenêtres. Mise en place de châssis avec verre armé
 - . Apposition provisoire d'une protection métallique sur les voûtes de la chapelle
 - . Premiers nettoyages de l'esplanade encombrée de débris et de végétation
 - . Vidange de la citerne pleine de décombres et de détritrus
 - . Installation d'une cloche sur le clocher encore debout (1957)
 - . Pose d'un couverture en tôle
- **1958**
 - . Déblaiement des ruines du monastère
 - . Déblaiement de l'ancien cloître
- **1959**
 - . Surélévation du socle dans le chœur de la chapelle sur lequel repose l'autel
 - . Mise en place d'une statue de la Vierge dans la niche reconstruite du chœur
 - . Création d'un placard-sacristie
 - . Comblement de l'espace devant le local « Elzéar » et fermeture de l'arcade par des agglos
 - . Reconstruction du mur de soutènement séparant l'esplanade de la fosse
 - . Nivellement de l'esplanade
- **1960 / 1963**
 - . Mise en place d'une statue de la Vierge (80 kg) sur la façade de la chapelle
 - . Réfection de la partie émergente de la citerne et fermeture par une tôle de protection
 - .
- **1964**
 - . Reconstruction de la voûte dans le mur perpendiculaire à la chapelle
 - . Mise en place d'un petit autel en plein air
 - . Plantation d'un cèdre contre la citerne
- **1965**
 - . Finition des déblaiements du monastère
 - . Début de la reconstruction du monastère et du local « Elzéar »
 - . Réparation du mur de clôture est et mise en place d'une porte
- **1966**
 - . Finition des murs pignons nord et sud du monastère
 - . Percement d'une fenêtre côté sud
 - . Finition du local « Elzéar »
- **1967**
 - . Reconstruction de la partie médiane du mur nord de la chapelle
 - . Mise en place des équipements du monastère transformé en refuge
- **1968**
 - . Mise hors d'eau du monastère par la mise en place de la toiture

- **1970 / 1973**
 - . Réfection de la partie émergente de la citerne et fermeture par une tôle de protection
 - . Pose d'une couverture en tôle sur le monastère
 - . Reconstruction d'une partie de la voûte du cloître
 - . Aménagement du « balcon du Prieur »
 - . 27 mars 1971, régularisation par acte notarié de la donation des terrains par Vauvenargues
- **1974 / 1976**
 - . Construction du « logis du Prieur » local de l'Association
- **1976 / 1979**
 - . Préparation de la réfection de la toiture de la chapelle
- **1980**
 - . Réfection de la toiture de la chapelle par l'entreprise Besset
- **1987 / 1988**
 - . Installation, ajustage et peinture de la porte côté est
 - . Opération « Sisyphe » de récupération de pierres taillées jetées sous la brèche
 - . Confection de banquettes sur l'esplanade, remplacement de la pompe de la citerne
- **1989**
 - . Création du groupe de retraités « lei bastisseire »
 - . Réfection des canalisations d'amenée des eaux de pluie
 - . Réfection complète de l'intérieur de la chapelle
 - . Incendies autour du prieuré. Le mouton de la cloche est brûlé et le clocher fortement détérioré
 - . Nettoyages autour du Prieuré des zones brûlées et replantations aux abords du Prieuré
- **1990**
 - . Installation d'un insert à foyer fermé dans la cheminée du logis
 - . Réalisation des W.C. extérieurs en contrebas de la chapelle
 - . Confortation du mur au nord de la chapelle
 - . Réfection du clocher
 - . Rehaussement du mur de terrasse au nord de la chapelle
 - . Déblaiement de la première cave du monastère
 - . découverte de la crypte dans la chapelle. Recueil d'ossements humains
- **1991**
 - . Hélicoptage de 40 tonnes de matériaux pour la reconstruction du porche
 - . Reconstruction du porche par les Compagnons du Devoir de Marseille
 - . Réfection de la partie supérieure du clocher
 - . Déblaiement de la cave du monastère. Confection escalier et mise en place d'une porte.
 - . Etalement de la voûte.
- **1992**
 - . Rejointoiement mur est du logis du Prieur
 - . Restauration de la voûte et des murs de la cave du Monastère
 - . Dégâts de la foudre sur le clocher et l'entrée chapelle
 - . Déblaiement 2^{ème} cave du monastère et découverte d'une 3^{ème} cave
 - . Consolidations provisoires du clocher suite aux dégâts de la foudre
 - . Poursuite des replantations
- **1993**
 - . Réfection des portes du monastère et inversion du sens d'ouverture
 - . Hélicoptage des tôles de la toiture du monastère

- . Réfection totale de la toiture du monastère
- . Travaux de restauration de ces parties détériorées par la foudre
- . Rejointoiement du mur nord du logis
- . Protection contre la foudre des parties métalliques de la chapelle et du monastère

- **1994**
 - . Réfection partielle du petit « oratoire »
 - . Rejointoiement mur est du monastère et reprise étanchéité du toit « Elzéar »
 - . Amélioration du logis : mise en hauteur du bat-flanc

- **1995**
 - . Installation d'un autel en marbre. Inauguration le 28 octobre par Mgr Billé

- **1996**
 - . Consolidation du mur entourant le petit « oratoire »
 - . Réfection en acier des bat-flanc du monastère
 - . Fermeture du cloître avec une porte barreaudée et une grille

- **1997**
 - . Surélévation du mur est
 - . Mise en place dans la chapelle de 14 stations en bois
 - . Réfection complète de la toiture du monastère par l'entreprise Triangle
 - . Rejointoiement de pierres des faces nord, sud et est de la chapelle

- **1998**
 - . Aménagement du chemin d'accès aux toilettes
 - . Rejointoiement des façades de la chapelle et du monastère

- **1999**
 - . Réparation de la cheminée du monastère

- **2000**
 - . Réalisation d'une ouverture dite « balcon du Prieur », par les Compagnons du Devoir
 - . Installation d'une barrière de sécurité protégeant la fosse
 - . Déblaiement de la 2^{ème} cave du monastère

- **2001**
 - . Restauration de la façade du monastère
 - . Réalisation de murets sur l'esplanade
 - . Poursuite du déblaiement de la deuxième et de la troisième cave

- **2002**
 - . Rénovation et homogénéisation des panneaux d'information du public
 - . Confection d'une calade sur le chemin d'accès à la Croix de Provence
 - . Poursuite du déblaiement de la 2^{ème} cave du monastère
 - . Réalisation d'un site internet

- **2003**
 - . Reconstruction des voûtes de la cave et mise en place du plancher du monastère
 - . Premières négociations avec le SIVU

- **2004**
 - . Label « Grand Site de France » décerné à la montagne Sainte Victoire.
 - . Construction d'un muret en bordure du porche d'entrée.
 - . Poursuite des reboisements et arrosages

- **2005**
 - . Participation avec le Grand Site à l'amélioration du chemin des Venturiers
 - . Rehaussement des murs des W.C. extérieurs
 - . Réfection du chemin d'accès aux W.C.
 - . Enlèvement des pierres de la calade en vue de sa réfection
 - . Vérification de l'étanchéité des parois internes de la citerne

- **2006**
 - . Début de la réfection de la calade
 - . Élaboration du partenariat avec le « Grand Site » pour la réalisation du grand programme de mise en valeur et de sécurisation du Prieuré comprenant :
 - . mise en place d'un parapet de sécurité sur la brèche
 - . dégagement complet de la fosse sous la direction d'une archéologue
 - . mise en place d'une passerelle d'accès à la brèche
 - . restauration complète de l'intérieur du monastère
 - . réfection de la partie émergente de la citerne,
 - . protection contre la foudre de l'ensemble du site
 - . Réalisation par un sculpteur bénévole des statues de St Jean et de St honoré

- **2007**
 - . Poursuite de la réfection de la calade
 - . Installation des statues dans les niches du porche.
 - . Mise en place d'une « commission travaux » et d'un « Comité de pilotage »
 - . Début des travaux de mise en valeur et de sécurisation

- **2008 :**
 - . Amélioration des panneaux d'information du public à l'intérieur de la chapelle
 - . Amélioration des aménagements du logis de l'association
 - . Poursuite des travaux de démolition des aménagements du monastère
 - . Sablage des murs et de la voûte et rejointoiement des pierres. Finition par enduit
 - . Réaménagement complet avec nouveau mobilier et mise en place d'un plancher en chêne
 - . Installation d'une nouvelle cheminée
 - . Réouverture des 4 portes côté cloître. Mise en place de panneaux vitrés
 - . Sécurisation de la brèche par la mise en place d'un parapet
 - . Mise en place de passerelles métalliques au-dessus de la fosse
 - . Dégagement de l'escalier partant de l'esplanade et mise en place d'un escalier métallique
 - . Démolition de la partie émergente de la citerne
 - . Mise en place d'un échafaudage de 9 mètres de haut pour vérification des parois internes
 - . Reconstruction de l'édicule
 - . Réfection des canalisations d'amenée des eaux de pluie.
 - . Protection contre la foudre de l'ensemble du site
 - . Poursuite du déblaiement de la fosse
 - . Remise au jour de l'escalier de « septante marches ». Sécurisation de ces marches
 - . Déblaiement de l'ancienne chapelle Venture, devant le local « Elzéar ».

- **2009**
 - . 27 mai, inauguration des travaux
 - . Amélioration et homogénéisation de la signalétique
 - . Élaboration d'un programme de recherches bibliographiques

- **2010**
 - . Reprise de la réfection de la calade
 - . Démolition des anciens w.c. et terrassement pour l'installation de nouvelles toilettes
 - . Hélicoptage et installation des toilettes modernes dites à « lombricompostage »

- . Aménagement du sentier au nord de la chapelle
- . Finition de la terrasse nord
- **2011**
 - . Poursuite des travaux de la calade
 - . Consolidation dans la fosse des murs et des marches
 - . Installation d'une sono dans la chapelle pour diffusion d'un fonds sonore
 - . Déblaiement de la grotte au fond de l'aven
- **2012**
 - . Nettoyage de la citerne et réfection de l'enduit d'étanchéité de la citerne.
 - . Toujours la calade ... à petits pas
- **2013**
 - . Construction, à droite de l'entrée de l'esplanade, d'un « amphithéâtre »
 - . Réparation des infiltrations d'eau à la base du clocher
 - . Finition du nettoyage de la grotte au fond de la fosse
 - . Habillage en pierres de la poutre de béton sous le mur bordant l'ancienne chapelle Venture
 - . L'association est reconnue d'intérêt général
- **2014**
 - . Fin de la construction de l'amphithéâtre, à l'entrée du Prieuré
 - . Restauration du mur d'enceinte Nord par le Grand Site Sainte Victoire
 - . Lancement du projet de reconstruction du Cloître
 - . Collaboration avec la Fondation du Patrimoine pour une campagne d'appel aux dons
 - . Lancement du projet de vitraux pour la chapelle
 - . Écriture du livre des 60 ans de l'association
 - . Refonte complète du site internet
- **2015**
 - . Étanchéité du clocher et du soubassement sud de la chapelle
 - . Poursuite de la réfection de la calade
 - . Préparation de la fête des 60 ans : 5 vidéos, publication de l'ouvrage " Une fabuleuse Histoire d'hommes ", etc.
 - . Écriture du livre "*Un bâtisseur sur Sainte-Victoire*"
 - . Suivi des dossiers pour les projets vitraux et chapelles
 - . Installation d'un échafaudage dans la citerne et nettoyage de la cuve.
 - . Dans la chapelle, confection et mise en place d'un meuble présentoir, de petits chevalets présentoirs, d'un tabernacle
 - . Dans la cave : installation d'un poste de travail (rangements et éclairage autour de l'établi)
 - . Réfection de la piste des Venturiers par le Grand Site Sainte Victoire
- **2016**
 - . Préparation de l'installation des vitraux dans la chapelle :
 - dépose des grilles, vitres, barreaux, pose de protections provisoires sur les 6 baies
 - rejointoiement des pierres taillées dans les embrasures des baies.
 - . Réhabilitation du cloître :
 - préparation du chantier : évacuation des matériaux et matériels stockés
 - creusement d'un tranchée de 1m 60 de profondeur, longeant l'ancien mur du cloître
 - démolition de l'appentis du fond, des étagères et du socle en béton dans la partie couverte
 - démontage de la grille intérieure, installation de cette grille sur l'entrée est du Prieuré
 - fondation et élévation du mur de doublage en béton cyclopéen, poursuite du mur jusqu'au départ de la voûte
 - encadrement des deux baies voûtées en pierre de Vers.

- installation du coffrage de la voûte et début de sa réalisation (arcs-doubleaux et remplissage en moellons).

- . Poursuite de la réfection de la calade
- . Suppression de la "banquette" en dalle de Bibémus, longeant le côté ouest de l'esplanade
- . Décrépissage de la citerne et cuvelage étanchéité jusqu'à 3m 40
- . Installation d'un portillon menant aux caves, réalisation d'un deuxième établi et de rangements
- . Réparation du groupe électrogène fournissant du 220 volts. Installation d'un deuxième tableau électrique (et de prises 220 volts) dans le Logis, les deux alimentations sont séparées
- . Amélioration de l'accès aux toilettes : marches maçonnées

- **2017**

- . Réhabilitation du cloître :

- achèvement de la voûte et de ses 4 arcs-doubleaux. Enduit sur les parois intérieures
- rehaussement du mur en béton cyclopéen, pose des chaînages et tirants en toiture
- pose d'une corniche (pierre de Vers) sur les 2 parties du cloître
- réalisation de 4 marches reliant les deux parties du cloître et dallage du sol en pierre de Vers
- installation des menuiseries vitrées pour la porte intérieure, les 3 fenêtres du cloître, les 4 baies donnant sur le refuge et d'une porte en métal, au fond.
- pose de la charpente et d'une couverture en bacs acier sur la totalité du cloître, sur la remise au fond et sur le local Elzéar
- pose de chéneaux, gouttière et descente d'eau, étanchéité pour le cloître et le local Elzéar
- éclairage du cloître par l'installation de spots encastrés au sol, d'une rampe lumineuse sur le mur ouest et de 2 lampes sur la falaise est.

- . Préparation de l'installation des vitraux dans la chapelle

- poursuite de la réfection des 6 baies, fixation de 2 cadres par baies, jointoiement, étanchéité, peinture antirouille.
- réalisation des 6 vitraux par Massalia Vitrail selon les dessins originaux de Gérard Tessier
- pose des trois vitres de protection sur les baies nord de la chapelle

- . Poursuite de la calade

devant l'escalier menant à la fosse, devant le balcon du prieur et derrière le porche d'entrée.

- . Réfection du clocher de la chapelle

- peinture de la cloche et son mouton,
- étanchéité du socle et du sommet à la feuille de plomb,
- remplacement de 5 pierres dégradées.

- . Toit de la chapelle

- remplacement de trois panneaux solaires par 4 panneaux de plus grande capacité pour l'éclairage du cloître, de la chapelle, du logis, des caves.

- . Esplanade

- plantation d'iris,
- évacuation des matériaux sur l'esplanade et début du nettoyage à la fin du chantier

- . Porche

- installation d'un portail en fer forgé

- . Caves

- pose d'un cadre pour supporter les nouvelles batteries et d'un nouveau tableau électrique
- commandant l'éclairage du cloître.
- installation d'une étagère et nombreux rangements

- . Local Elzéar

- remplacement du plancher par une dalle en béton armé
- installation de la descente d'eaux pluviales
- pose de dalles en pierre de Bibémus (prises sur place) sur lit de sable

- . Mur nord de la chapelle

- rejointoiement des pierres du soubassement du mur nord de la chapelle

- . Mur est du Prieuré

- réalisation de bacs pour entreposer le sable,
- creusement d'une rigole et installation d'un caniveau pour écouler les eaux de la toiture de la partie nord du cloître
- . Local du Pont de Béraud
 - rénovation de ce local mis à notre disposition par la Mairie d'Aix
- . dépliant-adhésion
 - édition d'un nouveau dépliant
- . Règlement intérieur
 - achèvement de la rédaction du règlement intérieur à l'intention des visiteurs
- . Panneaux d'information
 - réalisation de 4 panneaux d'information qui seront installés dans le refuge
- . Préparation des inaugurations des vitraux et du Prieuré (28 et 29 avril 2018)
 - réalisation en cours de 5 séquences vidéos,
 - création d'une exposition dans le cloître (21 panneaux),
 - création de 2 panneaux d'exposition pour la chapelle...
- . Fabrication d'une nouvelle signalétique
 - elle concerne le règlement intérieur, la chute de pierres, 2 panneaux pour les entrées...